

## Productinformatie

# Gipsplaatvuller

## kant en klaar

- Voor het vullen van naden tussen gipsplaten (zonder tape).
- Geeft een perfect gladde ondergrond voor verven en behangen.
- Kant en klaar.



### Product

Met vezels versterkt vulmiddel voor naden tussen gipsplaten en gaten van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.

### Verpakking

1 ltr. pot.  
2,5 ltr. pot.  
Gesloten verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.
- ✓ Voor het afvullen van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.
- ✓ Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparaties afgewerkt worden met een vochtbestendige latex.
- ✓ Voor binnenshuis.

### Eigenschappen

- ✓ Versterkt met vezels. Vangt lichte ondergrondwerking op.
- ✓ Geeft een perfect gladde ondergrond voor verven en behangen.
- ✓ Overschilderbaar.
- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Lichtgrijs.
- ✓ Kant en klaar.

### Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.  
Onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

### Technische gegevens

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type product         | : pasteus lichtgewicht vulmiddel op basis van polymeerdispersie |
| Verbruiksindicatie   | : afhankelijk van dikte gipsplaten ± 25 meter naad per ltr.     |
| Droogtijd            | : ca. 120 minuten   |
| Kleur                | : lichtgrijs  |
| Min.verwerkingstemp. | : 5°C   |
| Overschilderbaarheid | : met alle soorten verf (alkyd en acryl)                        |

## Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Gipsplaten dienen op de juiste wijze vastgeschroefd te zijn.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. Gipsplaatvuller kan rechtstreeks vanuit de pot verwerkt worden.
5. Druk Gipsplaatvuller stevig in de naad met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
6. Glad afwerken door met een nat plamuurmes plat over de naad te strijken.
7. Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn.
8. Na droging (ca. 2 uur) eventueel bijschuren.



figuur 1

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Spijkerkoppen e.d. eerst schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.